

	Danderyds kommun	Lathund för åskskydd i samband med uppkomna skador			SIDA 1 (1)
		Version 001	DATUM 2015-04-30	SENAST ÄNDRAD -	SIGN. SJ
Rubrik	TEXT				ÄNDR.
1	Inledning Detta dokument är framtaget för att vara behjälplig vid uppkomna skador på el- och telesystem på grund av åsköverspänningar i Danderyds kommun. Dokumentet är kopplat till ”riktlinjer för åskskydd.				
2	Finns inledningsskydd? – Finns överspänningsskydd på inkommande kraft? – Finns överspänningsskydd på inkommande teleledningar, inklusive ledningar som förbinder byggnader i samma anläggning? – Är skyddsutjämning utförd i byggnaden? ○ Finns huvudjordningsskena (MET) ○ Är jordledare på inkommande elservis ansluten (indirekt) till MET? ○ Är galvaniskt ledande mantlar på inkommande telekablar anslutna till MET? ○ Är inkommande, galvaniskt ledande vattenledningar anslutna till MET? ○ Är inkommande, galvaniskt ledande fjärrvärmeledningar anslutna till MET? ○ Är utgående, galvaniskt ledande avloppsledningar anslutna till MET? ○ Är övriga inkommande, galvaniskt ledande ledningar, t.ex. mediarör för bergvärme anslutna till MET?				
3	Resultatanalys Är svaret på någon av ovanstående punkter NEJ, är det en potentiell felkälla vid åskväder. Som första åtgärd bör man snarast se över och stärka inledningsskyddet.				